

การใส่และถอด

เครื่องป้องกันร่างกาย

ในการดูแลผู้ป่วยสงสัยโรคติดต่อ/โรคติดต่ออันตราย



ถอดนาฬิกา
เครื่องประดับ
ทุกครั้ง

ลำดับการใส่



ล้างมือทุกครั้ง
ก่อนใส่เครื่องป้องกันร่างกาย



1. ล้างมือ
ใส่ Leg Cover



2. ใส่ชุดป้องกันร่างกายกันน้ำ
(ชุดหมี)/ใส่ Boot ล้างมือ



3. ใส่ N-95 Mask
(Fit Check)



4. ใส่ Goggle



5. ดึง Hood มาปิดศีรษะ:
ใส่ถุงมือคู่ที่ 1 ให้กับแขนเสื้อ



6. ใส่เสื้อพลาสติกกันน้ำ/ใส่ถุงมือคู่ที่ 2
กับปลายแขนเสื้อพลาสติกกันน้ำ



7. ใส่ Surgical Hood



8. ใส่ Face Shield

ลำดับการถอด



หลังถอดเครื่องป้องกัน
ร่างกายแต่ละชนิด ต้อง
ล้างมือทุกครั้ง



1. ถอด Face Shield
Surgical Hood



2. ถอดพลาสติกด้านหน้า
พร้อมถุงมือชั้นนอก



3. รูดซิปลง ถอด Hood



4. ถอดชุดพร้อมถุงมือชั้นใน
ล้างมือ



5. ถอดรองเท้าบูทพร้อม
Leg Cover/ล้างมือ



6. ถอด Goggle
ล้างมือ



7. ถอด N-95 Mask
ล้างมือ



8. ล้างมือ

